

控制盒

| 零部件名称 | 物料编码 | 机器名称 | 机器型号 | 备注 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|----|
| 控制盒 CB-03-110V-LG | J. 02. 04. 0014 | 盖思磁力机 (PS/RL) 15×15 | GS-105(S)-1515-LG-110V | 绿色 |
| | | 盖思磁力机 (PS/RL) 16×20 | GS-105(S)-1620-LG-110V | |
| 控制盒 CB-03-110V-R | J. 02. 04. 0019 | 盖思磁力机 (PS/RL) 15×15 | GS-105(S)-1515-R-110V | 红色 |
| | | 盖思磁力机 (PS/RL) 16×20 | GS-105(S)-1620-R-110V | |
| 控制盒 CB-03-220V-LG | J. 02. 04. 0027 | 盖思磁力机 (PS/RL) 15×15 | GS-105(S)-1515-LG-220V | 绿色 |
| | | 盖思磁力机 (PS/RL) 16×20 | GS-105(S)-1620-LG-220V | |
| 控制盒 CB-03-220V-R | J. 02. 04. 0020 | 盖思磁力机 (PS/RL) 15×15 | GS-105(S)-1515-R-220V | 红色 |
| | | 盖思磁力机 (PS/RL) 16×20 | GS-105(S)-1620-R-220V | |
| 控制盒 CB-05-110V-LG-18A | J. 02. 04. 0021 | GS-603 | GS-602A-LG-110V | 绿色 |
| | | | GS-602B-LG-110V | |
| | | | GS-602C-LG-110V | |
| | | | GS-603-110V | |
| 控制盒 CB-05-110V-R-18A | J. 02. 04. 0022 | | GS-602A-R-110V | 红色 |
| | | | GS-602B-R-110V | |
| | | | GS-602C-R-110V | |
| 控制盒 CB-05-110V-BL-18A | J. 02. 04. 0023 | | GS-602A-BL-110V | 蓝色 |
| | | | GS-602B-BL-110V | |
| | | | GS-602C-BL-110V | |
| 控制盒 CB-05-220V-LG-10A | J. 02. 04. 0024 | | GS-602A-LG-220V | 绿色 |
| | | | GS-602B-LG-220V | |
| | | GS-602C-LG-220V | | |
| | | GS-603-220V | | |
| 控制盒 CB-05-220V-R-10A | J. 02. 04. 0025 | GS-602A-R-220V | 红色 | |
| | | GS-602B-R-220V | | |
| | | GS-602C-R-220V | | |
| 控制盒 CB-05-220V-BL-10A | J. 02. 04. 0026 | GS-602A-BL-220V | 蓝色 | |
| | | GS-602B-BL-220V | | |
| | | GS-602C-BL-220V | | |
| 控制盒 CB-04-R | J. 02. 04. 0032 | 好贝机110V/220V | GS-801A GS-801B | 红色 |
| 控制盒CB-04-LG | J. 02. 04. 0033 | | | 绿色 |
| 控制盒 CB-04-PK | J. 02. 04. 0034 | | | 粉色 |
| 控制盒 CB-04-MA | J. 02. 04. 0035 | | | 玫红 |
| 控制盒 CB-04-BL | J. 02. 04. 0036 | | | 蓝色 |
| 控制盒 GS-303-110V | J. 02. 04. 0202 | GS-303 | GS-303-110V | 绿色 |
| 控制盒 GS-303-220V | J. 02. 04. 0203 | | GS-303-220V | 绿色 |